

СОГЛАСОВАНО:

И. о. директора департамента образования
Администрации города

И.П. Замятина
« » 201_г.



УТВЕРЖАЮ:

Заведующий

МБДОУ № 48 «Росток»

№
Н.Н. Гусейнова
« » 201_г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 48 «Росток»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального образовательного учреждения.
1.2. Адрес объекта: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Флегонта Показаньева, дом 6/1.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 6474,7 кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 10908 кв.м.
1.4. Год постройки здания 2014, последнего капитального ремонта – нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не предусмотрено; капитального - не предусмотрено.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 «Росток», краткое наименование: МБДОУ № 48 «Росток».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Флегонта Показаньева, дом 6/1.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: : инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 395 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются :

- ул. Ф. Показаньева – остановка «больничный комплекс», с расстоянием до объекта с чётной стороны - 285 м. и наименованием маршрутов № 1; 3; 6; 7; 11; 14; 14а; 19; 23; 47; № 96(м/т).

Переход через проезжую часть осуществляется по пешеходному переходу, расположенному вблизи остановки.

- ул. Киртбая – остановка «микрорайон 5А» с расстоянием до объекта с нечётной стороны 287 м., и наименованием маршрутов № 6; 14; 19; 51; 101; № 12 (м/т), № 96 (м/т).

Переход через проезжую часть осуществляется по пешеходному переходу, оснащённому светофором по требованию звуковой сигнализацией, расположенному вблизи остановки.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

- городской транспорт общего пользования (маршруты №47, №51, №6, №19) адаптирован для перевозки маломобильных групп населения. Перевозка пассажиров на данных маршрутах осуществляется низкопольными автобусами.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 285м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин. (быстрый шаг); 5 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет- нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет): нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-ПП

2	Вход (входы) в здание	ДУ-ПП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-ПП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-ПП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-ПП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-ПП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не соответствием требованиям норм (СП 59-13330.2012), СП 59-13330.2016 уровень доступности объекта определен как «Доступно условно» (ДУ) - это связано с тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации: приказ № от о назначении должностного лица, ответственного за ситуационную помощь; порядок о предоставлении услуг инвалидам в учреждении; внесены корректировки в должностные инструкции сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам; утвержден график проведения инструктажа сотрудников, что является отражением показателя в дорожной карте, как ДУ-ПП (доступно условно при помощи персонала).

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У)и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ на сайте Окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры, раздел «Публичный сегмент-Тематические карты - Доступная среда» и на официальном сайте учреждения <http://ds48.detkin-clab.ru>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Анкеты (информации об объекте) | от « <u>05</u> » <u>06</u> 20 <u>18</u> г., |
| 2. Акта обследования объекта: | от « <u>20</u> » <u>08</u> 20 <u>18</u> г. |



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 48 «Росток»

Ханты – Мансийский
Автономный округ – Югра
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 20 » 08 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального образовательного учреждения.
- 1.2. Адрес объекта: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Флегонта Показаньева, дом 6/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 6474,7 кв.м;
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 10908 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2014, последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- не предусмотрено; капитального - не предусмотрено.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 «Росток», краткое наименование: МБДОУ № 48 «Росток».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Флегонта Показаньева, дом 6/1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность МБДОУ № 48 «Росток» осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования от 25 мая 2015 года, регистрационный № 2060, серия 86 Л 01 № 0001273, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок действия лицензии бессрочно.

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. Согласно ФГОС дошкольного образования Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Нормативный срок обучения 5 лет.

Комплектование дошкольных групп МБДОУ происходит на основании муниципального заказа. Фактическое количество воспитанников соответствует установленным показателям.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются :

- ул. Ф. Показаньева – остановка «больничный комплекс», с расстоянием до объекта с чётной стороны - 285 м. и наименованием маршрутов № 1; 3; 6; 7; 11; 14; 14а; 19; 23; 47; № 96(м/т).

Переход через проезжую часть осуществляется по пешеходному переходу, расположенному вблизи остановки.

- ул. Киртбая – остановка «микрорайон 5А» с расстоянием до объекта с нечётной стороны 287 м., и наименованием маршрутов № 6; 14; 19; 51; 101; № 12 (м/т), № 96 (м/т).

Переход через проезжую часть осуществляется по пешеходному переходу, оснащённому светофором по требованию звуковой сигнализацией, расположенному вблизи остановки.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

- городской транспорт общего пользования (маршруты №47, №51, №6, №19) адаптирован для перевозки маломобильных групп населения. Перевозка пассажиров на данных маршрутах осуществляется низкопольными автобусами.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **285м.**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин. (быстрый шаг); 5 мин. (медленный шаг).**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да.**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет- **нет.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): **есть.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет): **нет.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-ПП	1,2	1-6
2	Вход (входы) в здание	ДУ-ПП	3-7	7-18
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-ПП	8-11	19-29
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-ПП	12,13	30-39
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-ПП	14-16	40-45
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-ПП	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		46-52

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не соответствием требованиям норм (СП 59-13330.2012), СП 59-13330.2016 уровень доступности объекта определен как «Доступно условно» (ДУ) - это связано с тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации: приказ № от о назначении должностного лица, ответственного за ситуационную помощь; порядок о предоставлении услуг инвалидам в учреждении; внесены корректировки в должностные инструкции сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам; утвержден график проведения инструктажа сотрудников, что является отражением показателя в дорожной карте, как ДУ -ПП (доступно условно при помощи персонала).

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов. Протокол от №

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; -

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» - Филатов С. И.; председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов- Соколова Л.Е.;

4.4.6. другое

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: на сайте Окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры, раздел «Публичный сегмент- Тематические карты – «Доступная среда» и на официальном сайте учреждения <http://ds48.detkin-clab.ru>.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте

План прилегающей территории

Позажные планы БТИ

Схема движения от остановки

Руководитель рабочей группы

Заместитель заведующего по АХР Е.В. Калентьева

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по УВР С.В. Мотненко

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

От департамента архитектуры и градостроительства Администрации города:

Н.О. Начальник отдела архитектуры и градостроительства
Архитектурный отдел - Лина О.О. (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

От департамента городского хозяйства Администрации города:

Главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожно-транспортного управления Байков А.Б.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От департамента образования Администрации города:

Ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности

Арсанбекова Т.В. назначен О.О. А.Б.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От общественных организаций:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» Филатов С.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)





АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 48 «Росток»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального образовательного учреждения.
1.2. Адрес объекта: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Флегонта Показаньева, дом 6/1.
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажа, 6474,7 кв.м;
часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
1.4. Год постройки здания 2014, последнего капитального ремонта – нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- не предусмотрено; капитального - не предусмотрено.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 48 «Росток». краткое наименование: МБДОУ № 48 «Росток».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Флегонта Показаньева, дом 6/1.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

5 Категории обслуживаемых инвалидов: : инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - **нет**.

6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **395 чел.**

7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да.**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются :

- ул. Ф. Показаньева – остановка «больничный комплекс», с расстоянием до объекта с чётной стороны - 285 м. и наименованием маршрутов № 1; 3; 6; 7; 11; 14; 14а; 19; 23; 47; № 96(м/т).

Переход через проезжую часть осуществляется по пешеходному переходу, расположенному вблизи остановки.

- ул. Киртбая – остановка «микрорайон 5А» с расстоянием до объекта с нечётной стороны 287 м., и наименованием маршрутов № 6; 14; 19; 51; 101; № 12 (м/т), № 96 (м/т).

Переход через проезжую часть осуществляется по пешеходному переходу, оснащённому светофором по требованию звуковой сигнализацией, расположенному вблизи остановки.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

- городской транспорт общего пользования (маршруты №47, №51, №6, №19) адаптирован для перевозки маломобильных групп населения. Перевозка пассажиров на данных маршрутах осуществляется низкопольными автобусами.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **285м.**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин. (быстрый шаг); 5 мин. (медленный шаг).**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да.**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет- **нет.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): **есть.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет): **нет.**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59-13330-2016

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП.
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

вызывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

 Заместитель заведующего по АХР Е.В. Калентьева Тел: +7(3462) 23-14-44
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ № 48 «Росток» г. Сургут, ул. Ф. Показаньева, 6/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	элемент		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
			№ на плане	№ фото				
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1 2	Отсутствует информация об объекте	Все	Установить информацию об объекте, дублированную рельефно-точечным шрифтом на контрастном фоне	Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	3-6	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения. Отсутствует тактильная полоса, предупреждающая об изменении профиля рельефа при смене направления движения.	Все С	Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МГН. Установить тактильную полосу, предупреждающую об изменении профиля рельефа или при смене направления движения.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует предупредительная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед входом здания. Отсутствует понижение бордюра в местах съезда.	С К	Установить предупредительную тактильную полосу за 0,8-0,9 м. перед входом здания. Снизить высоту бордюра в местах съезда до 0,014м.	
1.3	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствуют выделенные места для автостоянки и парковки автотранспорта инвалидов, вертикальные знаки и горизонтальные разметки	Все	Оборудовать места парковки за пределами земельного участка. Установить вертикальный знак и нанести горизонтальную разметку. <i>(Действующие</i>	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ № 48 «Росток» г. Сургут, ул. Ф. Показаньева, 6/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	3	7,8	Отсутствуют двухуровневые поручни с безопасным горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 0,3м.	Все	Установить с двух сторон двухуровневые поручни на высоте 0,5; 0,7 и 0,9м. с безопасным горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 0,3м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.2	Пандус (наружный)	Есть	4	9,10, 11, 12	Отсутствие верхнего поручня на высоте 0,9 м с одной стороны пандуса, отсутствует безопасное скольжение руки на поручне. Отсутствует колесо-отбойное устройство высотой 0,1 м.	Все К	Оборудовать поручни в соответствии с нормативными требованиями. Установить колесо-отбойное устройство высотой 0,1 м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	5	13	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки на одном уровне с поверхностью пола. Отсутствует звуковой маяк на стене.	Все С	Установить дренажные и водосборные решетки на одном уровне с поверхностью пола. Установить звуковой маяк на стене.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.4	Дверь (входная)	Есть	6	14, 15	Отсутствует фиксатор в положениях «открыто/ закрыто», доводчик с 5 секундной задержкой.	К, О	Установить фиксатор в положениях «открыто/закрыто», доводчик с 5 секундной задержкой.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.5	Тамбур	Есть	7	16	Отсутствуют тактильные	С	Установить тактильные	Текущий ремонт.

			17	направляющие элементы			решение с ТСР.
			18				Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует один из входов полностью доступный для всех категорий инвалидов.	Все	Оборудовать один из входов полностью доступный для всех категорий инвалидов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	3-7	7-18	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению : Уровень доступности зоны №2 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН доступно условно (ДУ) при помощи персонала (ПП).

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
МЕДОУ № 48 «Росток» г. Сургут, ул. Ф. Показаньева, 6/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть	8	19-21	Отсутствуют тактильные полосы или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами, лестничными маршами и поворотом коммуникационных путей.	С	Устройство тактильного предупреждающего пути, дорожки тактильной плиткой или др. тактильными элементами	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	9	22,23	Отсутствует мнемосхема здания Отсутствует тактильная информация об уровне этажа на поручнях лестниц Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 метра.	Все С Все	Установить мнемосхему здания. Установить тактильную наклейку на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил. Оборудовать завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 метра.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.
3.3	Лифт Пассажирский (или подъемник)	Есть	10	24-26	Отсутствует тактильное дублирование лифтовых кнопок.	С	Предусмотреть дублирование лифтовых кнопок вызова	Индивидуальное решение с ТСР.

3.4	Дверь	Есть	II	27,28 29					
3.5	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Есть	8 9	19-23 27-29	Отсутствует незадымляемая зона безопасности, оборудованная обратной селекторной связью	Все	Оборудовать незадымляемую зону безопасности с обратной селекторной связью в соответствии с СП. 5913330- 2016 г.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня длиной марша лестницы на 0,3 метра. Отсутствуют зоны безопасности (отдельные помещения с выходом на незадымляемые лестничные клетки).	Все	Оборудовать завершающие горизонтальные части поручня длиной марша лестницы на 0,3 метра. Оборудовать незадымляемую зону безопасности с обратной селекторной связью в соответствии с СП. 5913330- 2016 г.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ДУ (К,О,С,Г,У)	8-11	19-29	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : Уровень доступности зоны №3 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН доступен условно (ДУ) при помощи персонала (ПП).

І Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант І – зона обслуживания инвалидов
МБДОУ № 48 «Росток» г. Сургут, ул. Ф. Показаньева, 6/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (группа, кабинет учителя логопеда, педагога психолога)	Есть	12	30-34	Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, продублированные рельефными знаками.	С	Установить информационные таблички, о назначении помещения, продублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал, спортивный зал, бассейн)	Есть	13	35-39	Отсутствует устройство для спуска/подъема в чашу бассейна Отсутствует противоскользящее покрытие. Информационные таблички о назначении помещения, не продублированы рельефными знаками. Отсутствуют тактильные	К,О Все С С	Оборудовать устройство для спуска/подъема в чашу бассейна Предусмотреть противоскользящее покрытие. Продублировать информационные таблички, обозначающие назначение помещения, рельефными знаками Установить тактильные	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

				направляющие, предупреждающие элементы.	элементы.	
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные таблички рядом с дверью, дублированные рельефными знаками. Отсутствует противоскользящее покрытие.	Установить информационные таблички рядом с дверью, со стороны дверной ручки, продублированные рельефными знаками на высоте 1,2-1,6м. Предусмотреть противоскользящее покрытие.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ДУ (К,О,С,Г,У)	12,13	30-39	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : Уровень доступности зоны №4 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН доступно условно (ДУ) при помощи персонала (ПП).

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
« ____ » ____ 20 ____ г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ № 48 «Росток» г. Сургут, ул. Ф. Показаньева, 6/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	14	40 41 42	Отсутствует кнопка экстренного вызова, система двусторонней связи. Отсутствует аварийное освещение. Отсутствуют унитаз имеющие опору для спины, система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене. Отсутствует писсуар вертикальной формы.	Все Все К О,С,Г,У	Установить кнопку экстренного вызова, систему двусторонней связи. Установить аварийное освещение. Установить унитаз имеющие опору для спины, систему с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене. Установить писсуар вертикальной формы.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть	15	43	Отсутствует оборудованная душевая кабина для МГН (с переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, с ручным душем, настенными	Все	Оборудовать душевую кабину для МГН в соответствии с нормативными требованиями СП. 59 13 330- 2016 г.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					поручнями, аварийной кнопкой вызова)				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	16	44 45	Отсутствует рельефная нумерация шкафов на контрастном фоне.	С	Оборудовать шкафы рельефной нумерацией на контрастном фоне.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует душевая кабина оборудованная для инвалидов. Отсутствуют унитаз имеющие опору для спины, система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене. Отсутствует кнопка экстренного вызова, система двусторонней связи.	Все	Оборудовать душевую кабину для инвалидов согласно СП 5913330-2016г. Установить унитазы имеющие опору для спины, систему с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене. Установить кнопку экстренного вызова, систему двусторонней связи.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.	

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	14-16	40-45	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : Уровень доступности зоны №5 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН доступно условно (ДУ) при помощи персонала (ПП).

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«__» ____ 20__ г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ № 48 «Росток» г. Сургут, ул. Ф. Показаньева, 6/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствуют визуальные средства.	Все	Оборудовать визуальными средствами. Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП.
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют акустические средства.	Все	Оборудовать акустическими средствами. Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность подачи информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП.
6.3	Тактильные средства	Есть	-	-	Отсутствуют тактильные средства.	С	Оборудовать здание тактильными средствами. Сформировать комплексную систему	Индивидуальное решение с ТСП.

							обеспечивающую непрерывность подачи информации, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют визуальные, акустические и тактильные средства. Отсутствует комплексная система обеспечивающая непрерывность подачи информации.	Все	Оборудовать визуальными, акустическими и тактильными средствами. Сформировать комплексную систему обеспечивающую непрерывность подачи информации, которая позволит инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.		Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (К,О,С,Г,У).	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : Уровень доступности зоны №6 для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН доступно условно (ДУ) при помощи персонала (ПП).

Фотоматериалы МБДОУ № 48 «Росток»

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5




Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8



Фото № 9



Фото № 10



Фото № 11



Фото № 12



Фото №13



Фото №14



Фото № 15




Фото №16



Фото №17




Фото №18



Фото № 19



Фото № 20



Фото № 21




Фото № 22




Фото № 23



Фото № 24



Фото №25



Фото №26



Фото № 27



Фото № 28



Фото №29



Фото №30




Фото №31




Фото №32



Фото №33




Фото №34



Фото № 35



Фото № 36



Фото № 37




Фото № 38




Фото № 39



Фото № 40



Фото № 41




Фото № 42



Фото № 43




Фото № 44




Фото № 45



Путь движения от остановки «Больничный комплекс»
до МБДОУ №48 «Росток»

Фото № 46




Фото № 47



Фото № 48



Фото № 49




Фото № 50



Фото № 51





Фото № 52



Территория детского сада №48 «Росток»



Основные обозначения:

1 - вход на территорию МБДОУ

2 - путь движения

3 - эвакуационные выходы из здания

4 - граница территории МБДОУ

сейнова
201_г.

ния

ения.
-Мансийский

апитального -

асно Уставу,
ниципальное
аименование:

г. Тюменская
на Флегонта

обственности)

муниципальная)


министрации


Федерация,
ургут, улица


ская культура
ский рынок и

, дистанционно)

бного возраста,







План 3-го этажа
МБДОУ №48 "Ромашка"

